

Aprašymas

Ginklinio tipo poliuretano putos B2 – tai montavimo ir izoliacinės poliuretano putos, susidarančios išsiplečiant ir sukietėjant reakcinei skysčio mišinio masei veikiant oro drėgmei. B2 modifikacija pasižymi sumažintu degumu – klase B2 pagal DIN 4102.

Pritaikymas

- medinių, plastikinių ir metalinių langų bei išorinių durų rėmų montavimui ir sandarinimui
 - metalinių ir medinių durų staktų bei kitų konstrukcinių elementų tvirtinimui
 - karšto vandentiekio, boilerių, šaldymo įrangos, vonių ir dušo padėklų izoliacijai
 - plyšių, tarpų ir ertmių, kurių negalima užpildyti kitomis sandarinimo medžiagomis, užpildymui
 - santechnikos, šildymo, dujų vamzdinių bei elektros instaliacijai sandarinti
 - rastinių konstrukcijų užtaisymui
-

Naudojimo instrukcija

1. Nuvalykite paviršių nuo dulkių, riebalų ir kitų nešvarumų. Paviršius gali būti drėgnas, bet be ledo ar šalčio.
PASTABA: PU putos neprilimpa prie PE, PP, PTFE ir silikono paviršių.
 2. Optimali baliono temperatūra naudojimui: **+15 °C – +20 °C**. Leistinas temperatūrų skirtumas tarp aplinkos ir baliono – max. 5 °C. Naudojimo ribos: **+5 °C – +35 °C**.
 3. Sudrėkinkite paviršių vandeniu (purkštuvu). Gerai supurtykite balioną (mažiausiai 1 min.). Prisukite prie pistoleto vožtuvu žemyn. Putų kiekį reguliuokite gaiduku.
Jei ertmė platesnė nei 5 cm – pildykite **sluoksniais iki 2 cm**, drėkindami kiekvieną sluoksnį. Užpildykite tik **iki 1/2**, nes putos išsiplečia.
Jei oro drėgmė < 35 %, būtinas intensyvesnis paviršiaus sudrėkinimas.
 4. Sukietėjusios putos gali būti pjaunamos peiliu. Paviršių būtina apsaugoti nuo ilgalaikio UV poveikio.
 5. Šviežias putas galima nuvalyti tik **PU CLEANER** priemone. Sukietėjusios putos šalinamos tik mechaniškai. Pistoleto būtina iškart išvalyti PU valikliu. Naudokite komplekte esančią plastikinę žarnelę, kad valant nepasigamintų aerozoliai.
-

Sauga ir sveikatos apsauga

Dirbant būtina mūvėti apsaugines pirštines ir dėvėti apsauginius akinius.
Išsamesnė informacija pateikta SDB (saugos duomenų lapuose).

Specifikacijos

Parametras	Reikšmė
Forma	putojantis skystis
Spalva	šviesiai kreminė, mėlyna, žalia, pilka
Kvapas	angliavandenilių
Naudojimo temperatūra	+5 °C iki +35 °C
Optimali baliono temperatūra	+15 °C iki +20 °C
Minimali paviršiaus temperatūra	0 °C
Nelipnumo laikas	~10 min
Pjovimo laikas (2 cm juosta)	maks. 25 min
Galutinis sukietėjimas	12 val.
Laisvai išsiplėtusių putų tankis	14–18 kg/m ³
Putų tankis ertmėje	19–23 kg/m ³
Išeiga iš 750 ml baliono	39–43 l
Matmenų stabilumas	maks. ±5 %
Degumo klasė	B2 (DIN 4102)

(testų sąlygos: +20 °C, 60 % drėgmė)



Pakuotė

Putos tiekiamos slėginiuose balionuose, užpildymas 500–870 ml.
Kartoninė pakuotė – 12 vnt.
Paletė: 624 / 672 / 780 / 840 / 960 / 1008 vnt.

Laikymas

Laikyti vertikalioje padėtyje, vožtuvu į viršų.
Sausoje, gerai vėdinamoje vietoje, +5 °C – +25 °C temperatūroje.
Tinkamumo laikas – **18 mėnesių** nuo pagaminimo datos.